


BR-267 - MATO GROSSO DO SUL

PMI Nº 01/2023

PLANTA CHAVE

CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO
OBRAS DE ARTE EXISTENTE



SRE 267BMS0870 - KM 0 a KM 2,5

Material	Condições			Km	Rio / Córrego	Extensão (m)	Largura (m)	Nº Vãos	Calçadas	Município	Jurisdição	Coordenadas	
	Boa	Ruim	Péssima									Latitude	Longitude
Concreto	X			0,008	Rio Paraná	2550 m	13	52		Bataguassu		21,77797316	52,15425642

Fotografia Georreferenciada



BR-267 - MATO GROSSO DO SUL

PMI Nº 01/2023


PLANTA CHAVE

CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO

OBRAS DE ARTE EXISTENTE

SRE 267BMS0880 - KM 2,5 a KM 27,2

Material	Condições			Km	Rio / Córrego	Extensão (m)	Largura (m)	Nº Vãos	Calçadas	Município	Jurisdição	Coordenadas	
	Boa	Ruim	Péssima									Latitude	Longitude
Concreto	X			3,147	Rio Paraná	190,000	13	7		Bataguassu		21,75904380	52,17683418



BR-267 - MATO GROSSO DO SUL


PMI Nº 01/2023

PLANTA CHAVE

CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO

OBRAS DE ARTE EXISTENTE

SRE 267BMS0885 - KM 27,2 a KM 30,2



Material	Condições			Km	Rio / Córrego	Extensão (m)	Largura (m)	Nº Vãos	Calçadas	Município	Jurisdição	Coordenadas	
	Boa	Ruim	Péssima									Latitude	Longitude
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fotografia Georreferenciada

NÃO HÁ REGISTROS

BR-267 - MATO GROSSO DO SUL


PMI Nº 01/2023

PLANTA CHAVE

CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO

OBRAS DE ARTE EXISTENTE

SRE 267BMS0890 - KM 30,2 a KM 123,8



Material	Condições			Km	Rio / Córrego	Extensão (m)	Largura (m)	Nº Vãos	Calçadas	Município	Jurisdição	Coordenadas		Fotografia Georreferenciada
	Boa	Ruim	Péssima									Latitude	Longitude	

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NÃO HÁ REGISTROS
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------------

BR-267 - MATO GROSSO DO SUL


PMI Nº 01/2023

PLANTA CHAVE

CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO

OBRAS DE ARTE EXISTENTE

SRE 267BMS0910 - KM 123,8 a KM 124,8



Material	Condições			Km	Rio / Córrego	Extensão (m)	Largura (m)	Nº Vãos	Calçadas	Município	Jurisdição	Coordenadas		Fotografia Georreferenciada
	Boa	Ruim	Péssima									Latitude	Longitude	

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NÃO HÁ REGISTROS
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------------

BR-267 - MATO GROSSO DO SUL

PMI Nº 01/2023

PLANTA CHAVE

CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO

OBRAS DE ARTE EXISTENTE

SRE 267BMS0915 - KM 124,8 a KM 135,6



Material	Condições			Km	Rio / Córrego	Extensão (m)	Largura (m)	Nº Vãos	Calçadas	Município	Jurisdição	Coordenadas		Fotografia Georreferenciada
	Boa	Ruim	Péssima									Latitude	Longitude	

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NÃO HÁ REGISTROS
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------------


BR-267 - MATO GROSSO DO SUL

PMI Nº 01/2023

PLANTA CHAVE

CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO

OBRAS DE ARTE EXISTENTE



SRE 267BMS0920 - KM 135,6 a KM 189,2

Material	Condições			Km	Rio / Córrego	Extensão (m)	Largura (m)	Nº Vãos	Calçadas	Município	Jurisdição	Coordenadas		Fotografia Georreferenciada
	Boa	Ruim	Péssima									Latitude	Longitude	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NÃO HÁ REGISTROS


BR-267 - MATO GROSSO DO SUL

PMI Nº 01/2023

PLANTA CHAVE

CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO

OBRAS DE ARTE EXISTENTE



SRE 267BMS0930 - KM 189,2 a KM 222,9

Material	Condições			Km	Rio / Córrego	Extensão (m)	Largura (m)	Nº Vãos	Calçadas	Município	Jurisdição	Coordenadas		Fotografia Georreferenciada
	Boa	Ruim	Péssima									Latitude	Longitude	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NÃO HÁ REGISTROS

BR-267 - MATO GROSSO DO SUL


PMI Nº 01/2023

PLANTA CHAVE

CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO

OBRAS DE ARTE EXISTENTE

SRE 267BMS0950 - KM 222,9 a KM 246,7



Material	Condições			Km	Rio / Córrego	Extensão (m)	Largura (m)	Nº Vãos	Calçadas	Município	Jurisdição	Coordenadas	
	Boa	Ruim	Péssima									Latitude	Longitude
Concreto	X			245,188	Córrego Alavanca	11,0	15,0	1		Campo Grande		21,48012256	54,35083880

Fotografia Georreferenciada

