

BR-262 - MATO GROSSO DO SUL


PMI Nº 01/2023

PLANTA CHAVE

**CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO**

**OBRAS DE ARTE EXISTENTE**

**SRE 262BMS1328 - KM 328,2 a KM 324,8**




Material	Condições			Km	Rio / Córrego	Extensão (m)	Largura (m)	Nº Vãos	Calçadas	Município	Jurisdição	Coordenadas		Fotografia Georreferenciada
	Boa	Ruim	Péssima									Latitude	Longitude	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NÃO HÁ REGISTROS

## CADASTRO GERAL DO SISTEMA Rodoviário

## OBRAS DE ARTE EXISTENTE

## SRE 262BMS1325 - KM 324,8 a KM 239,4

Material	Condições			Km	Rio / Córrego	Extensão (m)	Largura (m)	Nº Vãos	Calçadas	Município	Jurisdição	Coordenadas	
	Boa	Ruim	Péssima									Latitude	Longitude
Concreto		X		301,288	sem nome	7,0	11	1		Campo Grande		-20,49427914	-54,30582176
Concreto		X		294,955	Córrego Guarioba	30 m	11	1		Campo Grande		-20,50279426	-54,24925945



## Fotografia Georreferenciada



BR-262 - MATO GROSSO DO SUL


PMI Nº 01/2023

PLANTA CHAVE

**CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO**

**OBRAS DE ARTE EXISTENTE**

**SRE 262BMS1325 - KM 324,8 a KM 239,4**




Material	Condições			Km	Rio / Córrego	Extensão (m)	Largura (m)	Nº Vãos	Calçadas	Município	Jurisdição	Coordenadas	
	Boa	Ruim	Péssima									Latitude	Longitude

**Fotografia Georreferenciada**

Concreto		X		287,866	Córrego Água Turva	38 m	11	1		Ribas do Rio Pardo		-20,48936393	-54,18295293
----------	--	---	--	---------	--------------------------	------	----	---	--	-----------------------	--	--------------	--------------





**CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO**  
**OBRAS DE ARTE EXISTENTE**




**SRE 262BMS1320 - KM 239,4 a KM 191,1**

Material	Condições			Km	Rio / Córrego	Extensão (m)	Largura (m)	Nº Vãos	Calçadas	Município	Jurisdição	Coordenadas	
	Boa	Ruim	Péssima									Latitude	Longitude
Concreto	X			235,488	Rio Pardo	118 m	10 m			Ribas do Rio Pardo		-20,45765607	-53,72218802
Concreto	X			233,353	Ribeirão Mantena	40 m	11	1		Ribas do Rio Pardo		-20,46251315	-53,70239967

**Fotografia Georreferenciada**




**CADASTRO GERAL DO SISTEMA Rodoviário**  
**OBRAS DE ARTE EXISTENTE**



**SRE 262BMS1320 - KM 239,4 a KM 191,1**

Material	Condições			Km	Rio / Córrego	Extensão (m)	Largura (m)	Nº Vãos	Calçadas	Município	Jurisdição	Coordenadas	
	Boa	Ruim	Péssima									Latitude	Longitude
Concreto	X			230,589	Ponte sobre via	32 m	10 m			Água Clara		-20,46883476	-53,67681131
Concreto	X			228,389		35 m	10 m			Água Clara		-20,47388115	-53,65644332

**Fotografia Georreferenciada**





BR-262 - MATO GROSSO DO SUL

PMI Nº 01/2023

PLANTA CHAVE

**CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO**

**OBRAS DE ARTE EXISTENTE**

**SRE 262BMS1316 - KM 191,1 a KM 144,2**



Material	Condições			Km	Rio / Córrego	Extensão (m)	Largura (m)	Nº Vãos	Calçadas	Município	Jurisdição	Coordenadas	
	Boa	Ruim	Péssima									Latitude	Longitude

**Fotografia Georreferenciada**

Concreto	X			146,226	Rio Verde	85	11	3		Água Clara		-20,44598268	-52,90165054
----------	---	--	--	---------	-----------	----	----	---	--	------------	--	--------------	--------------



BR-262 - MATO GROSSO DO SUL

PMI Nº 01/2023

PLANTA CHAVE

**CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO**

**OBRAS DE ARTE EXISTENTE**

**SRE 262BMS1314 - KM 144,2 a KM 143,3**



Material	Condições			Km	Rio / Córrego	Extensão (m)	Largura (m)	Nº Vãos	Calçadas	Município	Jurisdição	Coordenadas		Fotografia Georreferenciada
	Boa	Ruim	Péssima									Latitude	Longitude	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NÃO HÁ REGISTROS

BR-262 - MATO GROSSO DO SUL

PMI Nº 01/2023

PLANTA CHAVE

**CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO**

**OBRAS DE ARTE EXISTENTE**


**SRE 262BMS1310 - KM 143,3 a KM 139,6**



Material	Condições			Km	Rio / Córrego	Extensão (m)	Largura (m)	Nº Vãos	Calçadas	Município	Jurisdição	Coordenadas		Fotografia Georreferenciada
	Boa	Ruim	Péssima									Latitude	Longitude	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NÃO HÁ REGISTROS



**CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO**  
**OBRAS DE ARTE EXISTENTE**



**SRE 262BMS1305 - KM 139,6 a KM 69,1**

Material	Condições			Km	Rio / Córrego	Extensão (m)	Largura (m)	Nº Vãos	Calçadas	Município	Jurisdição	Coordenadas	
	Boa	Ruim	Péssima									Latitude	Longitude
Concreto	X			100,912	Rio Pombo	59 m	11	3		Água Clara		-20,56431988	-52,50149601
Concreto	X			92,331	Rio Branco	36 m	11	1		Três Lagoas		-20,59379554	-52,42875358

**Fotografia Georreferenciada**



BR-262 - MATO GROSSO DO SUL

PMI Nº 01/2023

PLANTA CHAVE

**CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO**


**OBRAS DE ARTE EXISTENTE**

**SRE 262BMS1305 - KM 139,6 a KM 69,1**

Material	Condições			Km	Rio / Córrego	Extensão (m)	Largura (m)	Nº Vãos	Calçadas	Município	Jurisdição	Coordenadas	
	Boa	Ruim	Péssima									Latitude	Longitude
Concreto		X		79,859	Córrego da Lagoa	21	11	1		Três Lagoas		-20,64165634	-52,32090439



**Fotografia Georreferenciada**



BR-262 - MATO GROSSO DO SUL


PMI Nº 01/2023

PLANTA CHAVE

**CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO**

**OBRAS DE ARTE EXISTENTE**

**SRE 262BMS1300 - KM 69,1 a KM 49,4**



Material	Condições			Km	Rio / Córrego	Extensão (m)	Largura (m)	Nº Vãos	Calçadas	Município	Jurisdição	Coordenadas		Fotografia Georreferenciada
	Boa	Ruim	Péssima									Latitude	Longitude	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NÃO HÁ REGISTROS

BR-262 - MATO GROSSO DO SUL


PMI Nº 01/2023

PLANTA CHAVE

**CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO**

**OBRAS DE ARTE EXISTENTE**

**SRE 262BMS1295 - KM 49,4 a KM 17,72**



Material	Condições			Km	Rio / Córrego	Extensão (m)	Largura (m)	Nº Vãos	Calçadas	Município	Jurisdição	Coordenadas		Fotografia Georreferenciada
	Boa	Ruim	Péssima									Latitude	Longitude	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NÃO HÁ REGISTROS

BR-262 - MATO GROSSO DO SUL


PMI Nº 01/2023

PLANTA CHAVE

**CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO**

**OBRAS DE ARTE EXISTENTE**

**SRE 262BMS1290 - KM 17,72 a KM 13,4**



Material	Condições			Km	Rio / Córrego	Extensão (m)	Largura (m)	Nº Vãos	Calçadas	Município	Jurisdição	Coordenadas		Fotografia Georreferenciada
	Boa	Ruim	Péssima									Latitude	Longitude	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NÃO HÁ REGISTROS

BR-262 - MATO GROSSO DO SUL


PMI Nº 01/2023

PLANTA CHAVE

**CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO**

**OBRAS DE ARTE EXISTENTE**

**SRE 262BMS1288 - KM 13,4 a KM 9,1**



Material	Condições			Km	Rio / Córrego	Extensão (m)	Largura (m)	Nº Vãos	Calçadas	Município	Jurisdição	Coordenadas		Fotografia Georreferenciada
	Boa	Ruim	Péssima									Latitude	Longitude	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NÃO HÁ REGISTROS

BR-262 - MATO GROSSO DO SUL


PMI Nº 01/2023

PLANTA CHAVE

**CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO**

**OBRAS DE ARTE EXISTENTE**

**SRE 262BMS1285 - KM 9,1 a KM 5,7**



Material	Condições			Km	Rio / Córrego	Extensão (m)	Largura (m)	Nº Vãos	Calçadas	Município	Jurisdição	Coordenadas		Fotografia Georreferenciada
	Boa	Ruim	Péssima									Latitude	Longitude	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NÃO HÁ REGISTROS



BR-262 - MATO GROSSO DO SUL


PMI Nº 01/2023

PLANTA CHAVE

**CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO**

**OBRAS DE ARTE EXISTENTE**

**SRE 262BMS1280 - KM 5,7 a KM 5**



Material	Condições			Km	Rio / Córrego	Extensão (m)	Largura (m)	Nº Vãos	Calçadas	Município	Jurisdição	Coordenadas		Fotografia Georreferenciada
	Boa	Ruim	Péssima									Latitude	Longitude	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NÃO HÁ REGISTROS

BR-262 - MATO GROSSO DO SUL


PMI Nº 01/2023

PLANTA CHAVE

**CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO**

**OBRAS DE ARTE EXISTENTE**

**SRE 262BMS1275 - KM 5,0 a KM 4,2**



Material	Condições			Km	Rio / Córrego	Extensão (m)	Largura (m)	Nº Vãos	Calçadas	Município	Jurisdição	Coordenadas		Fotografia Georreferenciada
	Boa	Ruim	Péssima									Latitude	Longitude	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NÃO HÁ REGISTROS

BR-262 - MATO GROSSO DO SUL


PMI Nº 01/2023

PLANTA CHAVE

**CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO**

**OBRAS DE ARTE EXISTENTE**

**SRE 262BMS1270 - KM 4,2 a KM 2,56**



Material	Condições			Km	Rio / Córrego	Extensão (m)	Largura (m)	Nº Vãos	Calçadas	Município	Jurisdição	Coordenadas		Fotografia Georreferenciada
	Boa	Ruim	Péssima									Latitude	Longitude	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NÃO HÁ REGISTROS

BR-262 - MATO GROSSO DO SUL


PMI Nº 01/2023

PLANTA CHAVE

**CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO**

**OBRAS DE ARTE EXISTENTE**

**SRE 262BMS1265 - KM 2,56 a KM 1,5**



Material	Condições			Km	Rio / Córrego	Extensão (m)	Largura (m)	Nº Vãos	Calçadas	Município	Jurisdição	Coordenadas		Fotografia Georreferenciada
	Boa	Ruim	Péssima									Latitude	Longitude	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NÃO HÁ REGISTROS

BR-262 - MATO GROSSO DO SUL

PMI Nº 01/2023


PLANTA CHAVE

**CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO**

**OBRAS DE ARTE EXISTENTE**

**SRE 262BMS1260 - KM 1,5 a KM 0**

Material	Condições			Km	Rio / Córrego	Extensão (m)	Largura (m)	Nº Vãos	Calçadas	Município	Jurisdição	Coordenadas	
	Boa	Ruim	Péssima									Latitude	Longitude
Concreto	X			1,417	Rio Paraná	1.405	13	29		Três Lagoas		-20,78962589	-51,63477890



**Fotografia Georreferenciada**

